

ポイント①

明るさ

JIS291110 工場の照度基準

		維持照度	グレア制限	演色	注記
作業	精密機械/電子部品製造	1500	16	80	超精密な視作業は2000lx
	繊維工場/印刷工場/化学工場	750	19	80	精密な視作業は1000lx
	一般製造工場	500	—	60	色が重要な場合はRa90
	設計/製図	750	16	80	
	制御室等計器盤及び制御盤の監視	500	16	80	調光が望ましい
	倉庫内の事務	300	19	80	
	荷積み/荷降ろし/荷移動	150	—	40	
執務空間	設計室/製図室	750	16	80	
	制御室	200	22	60	
共用空間	作業を伴う倉庫	200	—	60	
	倉庫	100	—	60	常時使用する場合は200lx
	電気室/空調機械室	200	—	60	
	便所/洗面所	200	—	80	
	階段	150	—	40	明るさの急激な変化を避ける
	屋内非常階段	50	—	40	
	廊下/通路	100	—	40	
	出入口	100	—	60	

